

Safety Specifications

- Read the operating instructions before starting operation.
- Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- Protect the device against moisture and soiling when operating.
- No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

The LUT 3 luminescence scanner is an optoelectronic scanner and is used to record fluorescent objects optically and without contact.

Starting Operation

- Equipment plug horizontally (H) and vertically (V) adjustable. Connect and secure cable receptacle tension-free.

The following apply for connection in **B**: brn=brown, blu=blue, blk=black, gra=gray, wht=white.

Outputs: Q_{PNP} or Q_{NPN}.

LUT 3-8/LUT 3-9 only: Q_A=analog output.

Connect the scanner according to the **B** connection chart. Mount the sensor with mounting holes at the place (e.g., deflection roller) where the test object has the least horizontal and vertical movement. Pay attention to the scanning range when doing this (see the technical data at the end of these operating instructions and the chart: x=scanning range; y= relative sensitivity).

Measure the scanning range from the front edge of the object.

Align the horizontal and vertical movements of the test object using correspondingly long markings.

Make sure that sensor movement does not influence the scanning distance.

Connect cables.

Connect photoelectric switch to operating voltage (see type label).

2 Sensitivity setting:

When the power is switched on, the green LED lights (ON). The yellow LED only lights when it detects a luminescent object.

Only for objects to be detected without basic luminescence:

Turn the sensitivity knob to the right until it catches (setting at delivery); the luminescence scanner then reacts to the luminescent object; the device switches.

Only for objects with basic luminescence:

Turn the sensitivity adjuster as far to the right as possible until it catches.

Position the background with less basic luminescence in the light spot of the scanner.

Turn the sensitivity knob to the left until the status indicator just switches off. Note the position.

Position the luminescent spot in the light spot. Turn the sensitivity knob to the left until the status indicator just switches off. Note the position.

Reset the sensitivity knob to approximately halfway between the two positions.

Lens replacement:

The screwed-in lens can be replaced by another lens **A**. Scanning distances: 10, 20, 50, 90 mm.

LUT 3-8/LUT 3-9 only:

Time delay:

Ex works: switch set to 0.

Devices with filters and a small light spot are available for special jobs.

Maintenance

SICK sensors do not require any maintenance. We recommend that you clean the optical interfaces and check the screw connections and plug-in connections, and to repeat teaching of reference colors at regular intervals.

DEUTSCH**Lumineszenztaster
Betriebsanleitung****Sicherheitshinweise**

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Lumineszenztaster LUT 3 ist ein opto-elektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von fluoreszierendem Tastgut eingesetzt.

Inbetriebnahme

- Gerätestecker nach horizontal (H) und vertikal (V) schwenkbar: Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.


Für Anschluss in **B** gilt: brn=braun, blu=blau, blk=schwarz, gra=grau, wht=weiß.

Ausgänge: Q_{PNP} oder Q_{NPN}.

Nur LUT 3-8/LUT 3-9: Q_A=Analogausgang.

Taster laut Anschlusschema **B** anschließen.

Sensor mit Befestigungsbohrungen an Stelle (z.B. Umlenkrolle) montieren, an der das Prüfobjekt die geringsten Seiten- und Höhenbewegungen ausführt. Dabei lastweite

**SENSICK
LUT 3**

FRANÇAIS

Détecteurs de luminescence
Instructions de Service

Conseils de sécurité

- Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.
- Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.
- N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.

Utilisation correcte

Le détecteur de luminescence LUT 3 est un capteur opto-électrique utilisé pour la saisie optique, sans contact, de matériel fluorescent.

Mise en service

- Le connecteur peut pivoter horizontalement (H) et verticalement (V). Enficher la boîte à conducteurs sans aucune tension et la visser.

Pour le raccordement dans **B** on a: brn=brun, blu=bleu, blk=noir, gra=gris, wht=blanc.

Sorties: Q_A_{NP} et Q_A_{NP}.

LUT 3-8/LUT 3-9 uniquement: Q_A=Sortie analogique.

Raccorder le détecteur conformément au schéma de circuit **B**.

Installer le capteur, muni de trous de fixation, à l'endroit (par ex. poulie de renvoi) où l'objet à examiner exécute les mouvements latéraux et verticaux les plus faibles. Ce faisant, tenir compte de la distance de détection (voir les caractéristiques techniques à la fin de ces Instructions de Service et voir le diagramme, x=distance de détection, y=sensibilité relative).

Mesurer la distance de détection à partir de la face avant de l'objectif.

Compenser les mouvements latéraux et verticaux de l'objet à examiner au moyen de repères de longueur appropriée.

Exclure tout mouvement du capteur pouvant influer sur la distance de détection.

Raccorder les conducteurs.

Appliquer la tension de service au capteur (voir inscription indiquant le modèle).

2 Réglage Sensibilité:

Quand on applique la tension d'alimentation, la diode verte s'allume (ON). La diode jaune ne s'allume que lorsque l'appareil reconnaît un matériel à détecer luminescent.

Uniquement pour matériel à détecer sans luminescence de fond:

Amener le bouton régulateur de la sensibilité à sa butée droite (état à la livraison): le détecteur de luminescence réagit alors au matériel luminescent; la sortie connecte.

Uniquement pour matériel à détecer possédant une luminescence de fond:

Amener le bouton régulateur de la sensibilité à sa butée maximale, vers la droite.

Placer un fond à luminescence faible dans la tache lumineuse du détecteur.

Faire tourner le régulateur de la sensibilité vers la gauche jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement s'éteigne.

Noter la position.

Amener un repère luminescent dans la tache lumineuse. Faire tourner le régulateur de la sensibilité vers la gauche jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement s'éteigne.

Noter la position.

Ramener le régulateur de la sensibilité environ au milieu de la plage formée par les deux positions notées précédemment.

Changement d'objectif:

On peut remplacer l'objectif vissé par d'autres objectifs.

Distances de détection: 10, 20, 50, 90 mm.

LUT 3-8/LUT 3-9 uniquement:

Plage de température:

État à la livraison: commutateur en position 0.

Pour des constructions spéciales, des appareils avec filtre et tache de lumière de petite taille sont disponibles.

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent pas d'entretien. Nous recommandons, à intervalles réguliers

- de nettoyer les surfaces optiques,

- de vérifier les assemblages vissés et les connexions à fiche et à prise,

- de refaire apprendre à l'appareil les couleurs de référence.

PORTEGUÊS

Sensor de luminescência
Instruções de operação

Instruções de segurança

- Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.
- Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.
- Guardar o aparelho ao abrigo da umidade e sujidade.
- Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Europeia.

Utilização devida

O sensor de luminescência LUT 3 é um sensor óptico eletrónico que é utilizado para captar opticamente, sem contacto, o objeto fluorescente a explorar.

Comissionamento

- Os conectores dos aparelhos giram na horizontal (H) e na vertical (V). Enfiar a caixa de cabos sem torções e apertá-la.

Para a ligação elétrica em **B** é: brn=marron, blu=azul, blk=preto, gra=cinzenzo, wht=branco.

Saídas: Q_A_{NP} e Q_A_{NP}.

Só LUT 3-8/LUT 3-9: Q_A=saída analógica.

Ligar o sensor conforme o esquema de ligações **B**.

Montar o sensor executando perfurações no lugar (por ex.

rolo de inversão), em que o objeto de controle executa os menores movimentos laterais e de elevação. Atender, durante este processo, ao raio de exploração (ver dados técnicos no fim das presentes instruções de serviço e ver diagrama=raio de exploração, y=sensibilidade relativa).

Medir raio de alcance do sensor a partir da frente da objectiva.

Compensar os movimentos laterais e de elevação do objeto de controle através de marcações de comprimento adequado.

Excluir movimentos do sensor, influenciando o raio de exploração.

Fazer a cablagem elétrica.

Ligar o sensor à tensão operacional (ver identificação do tipo).

2 Regulação da sensibilidade:

Com tensão de alimentação, o diodo verde acende (ON). O diodo amarelo só acende quando reconhecer objecto luminescente.

Apenas quando se trata de objeto de exploração sem luminescência:

Colocar o regulador da sensibilidade na posição de embate direito (em condições para entrega); o sensor de captação de luminescência reage ao objecto de exploração luminescente; a saída liga.

Apenas tratando-se de objeto de exploração de luminescência básica:

Colocar o regulador da sensibilidade no ponto de embate máximo, para a direita.

Colocar a base de luminescência básica mínima no ponto de luz do sensor de exploração.

Girar o regulador da sensibilidade para a esquerda, até que a luz indicadora de funcionamento apague (anotar essa posição).

Colocar a marcação luminescente no ponto de luz.

Girar o regulador da sensibilidade para a esquerda, até que a luz indicadora de funcionamento apague (anotar essa posição).

Repor o regulador da sensibilidade a meio (+/-) entre as duas posições.

Mudar de objetiva:

A objetiva, que se encontra aparafusada, pode ser substituída por outra objetiva **A**.

Distâncias entre sensores: 10, 20, 50, 90 mm.

Só LUT 3-8/LUT 3-9:

Nível de tempo:

Estado de entrega: interruptor na posição 0.

Para a execuções especiais estão disponíveis aparelhos com filtros e pequenas manchas de luz.

Manutenção

1 Os sensores SICK não requerem manutenção. Recomendamos que se faça, em intervalos regulares,

- a limpeza das superfícies óticas,

- um controle às conexões rosadas e uniões de conetores,

- e a repetição da auto-programação (Teach-In) das cores referenciais.

DANSK

Luminescensknap
Driftsvejlening

Sikkerhedsforskrifter

- Driftsvejledningen skal gennemlæses før idrifttagning.
- Tilslutning, montage og indstilling må kun foretages af fagligt personale.
- Apparatet skal beskyttes mod fugtighed og snuds ved idrifttagningen.
- Ingen sikkerhedskomponent iht. EU-maskindirektiv.

Beregnet anvendelse

Luminescensknapperne LUT 3 er en opto-elektronisk føler og benyttes til optisk, berøringsløs registrering af fluorescenrede fastningsgenstand.

Idrifttagning

1 Apparatet kan svinges horizontalt (H) og vertikalt (V).

For ledningsdåse monteres spændingsfri og skrues fast.

For tilslutning i **B** gælder: brn=brun, blu=blå, blk=sort, grå=grå, wht=hvid.

Udgange: Q_A_{NP} og Q_A_{NP}.

Kun LUT 3-8/LUT 3-9: Q_A=analogudgang.

Knap tilsluttet iht. tilslutningsskema **B**.

Sensor monteres med montagehuller på et sted (f.eks. styrrelse), hvor kontrolobjekten udfører de mindste side- og højdebevægelser. Vær opmærksom på tastvidde (se tekniske data i slutningen) på nærværende driftsvejledning og se diagram, x=tastvidde, y=relativ modtagelighed.

Mål aftastningsvidden fra objektivets forkant.

Kontrolobjekts side- og højdebevægelser udgives med tilsvarende lange markeringer.

Sensorerne bevægelsel udelukkes med tastviddepåvirkning. Ledninger tilslutter.

Føler forbides med driftsspænding (se typebetegnelsen).

Indstilling modtagelighed:

Ved tilslutning af forsyningsspændingen lyser den grønne diode (ON). Den gule diode lyser kun ved registrering af en luminescerende aftastningsgenstand.

Kun ved aftastningsgenstand uden grundluminescens:

Modtagelighedsindstiller stiller på højre på maks. anslag (udleveringstilstand); luminescensknappen reagerer derefter på den luminescerende aftastningsgenstand; udgangen kobles.

Kun ved aftastningsgenstand med grundluminescens:

Modtagelighedsindstiller stiller til venstre på maks. anslag Undergrund med lille grundluminescens bringes i knappens lysplet.

Modtagelighedsindstiller drejes mod venstre, indtil funktionsvisning lige slukker. Position registreres.

Modtagelighedsindstiller drejes mod venstre, indtil funktionsvisning lige slukker. Position registreres.

Modtagelighedsindstiller stiller tilbage ca. midt imellem de to positioner.

Objektskifte:

Det iskruede objektiv kan erstattes af andre objektiver **A**.

Afsøgningsafstande: 10, 20, 50, 90 mm.

Kun LUT 3-8/LUT 3-9:

Tidstribr:
Udleveringstilstand: Kontaktstilling 0.
Apparater med filter og lille lysplet står til rådighed for specialudspærlser.

Vedligeholdelse

SICK-fotoceller kræver ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler, at - de optiske grænseflader rengøres - forsruuner og stikforbindelser kontrolleres med regelmæssige mellemrum.

NEDERLANDS

Luminescenztafel
Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

- Lees voor de ingebuikneming de gebruiksaanwijzing.
- Aansluiting, montage en instelling alleen door vakbekwaam personeel uitvoeren.
- Apparaat voor ingebuikneming tegen vocht en verontreiniging beschermen.
- Geen veiligheidscategorieën conform EU-machinerichtlijn.

Gebruik volgens bestemming

De luminescenztafel LUT 3 is een optisch-elektronische sensor en wordt ingezet voor het optisch, contactloos registreren van een fluorescerend object.

2 Ajuste de la sensibilidad:

Al aplicar la tensión alimentada se enciende el diodo verde (ON). El diodo amarillo solo se enciende al detectar un objeto de exploração luminescente.

Solo en productos a explorar sin luminescencia básica:

Ajustar el ajustador de sensibilidad al tope derecho (estado de entrega); el explorador de luminescencia reacciona ahora sobre el producto luminescente a explorar; la salida conecta.

Solo con productos a explorar con luminescencia de fondo:

Ajustar el regulador de sensibilidad al tope máximo, a la derecha.

Colocar el fondo con escasa luminescencia de fondo en la mancha de luz del explorador:

Girar el regulador de la sensibilidad hacia la derecha hasta extinguir el indicador de funcionamiento. Recordar la posición.

Colocar la marca luminiscente en la mancha de luz. Girar a la izquierda el regulador de sensibilidad hasta extinguir el indicador de funcionamiento. Recordar la posición.

Colocar el fondo con escasa luminescencia de fondo en la mancha de luz del explorador:

Girar el regulador de la sensibilidad hacia la derecha hasta extinguir el indicador de funcionamiento